CORE-BEIL®
ROCK TOOLS
www.corebeil.com

Reparación Estimada: # 5829

Fecha: 01/11/2024
Representante: Javier Flores

Cliente ***AP EXPLORE***

DeviCounter 1299

Descripción

El Instrumento no funciona, no registra. Abrazadera suelta hacia el codificador, rueda de medición desgastada (ranura), tornillo doblado (reemplace con soporte 440229), ruedas guía desgastadas, faltan pasadores de liberación rápida.

Placa frontal de caja está desgastada.

Refacciones

WIRE Control de precisión del DeviCounter.

445133 Ruedas de medición con brida.
440657 Caja electrónica con placa superior DeviCounter.
440656 Marco de caja electrónica.
440269 Pasador de liberación rápida 08x54mm.
440267 Abrazadera de codificador.
440229 Soporte principal 4.
500120 Tapa de casquillo de cabeza baja M8x30
tornillo DIN 7984 A4.
440248 Perno de rueda de prensa.
500079 Arandela M8 (Ø8,4) DIN 125A A4
440224 Rueda guía.
440227 Pasador de liberación rápida Ø8x30mm.
540161 Cordón de seguridad de seguridad 300mm.

Sub Total	2, 438.00
IVA 16%	390,08
TOTAL USD	2.828,08

Esta Cotización se basa en una inspección preliminar de la herramienta. Durante la reparación, pueden ser necesarias partes y otros costos adicionales.