AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.
CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604
AED120416NK6
6251008996
www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

Fecha Doc: 2026/09/23

Fecha Req: miércoles, 23 septiembre 2026 13:11 / miércoles, 23 septiembre 2026 13:13

Fecha de Impresion: miércoles, 23 septiembre 2026, 02:19 PM

REQUISICION

No. AGEN-003895

Consecutivo Almacen: 13272

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
			VARIOS					
107,250	1.00	PIEZA	FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA 68233701AA	SERVICIO DE TRANSMISION APC-02	BENJAMIN	RAM APC-02	250.0000	BAJA
107,251	6.00	LITRO	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA 0W20	SERVICIO DE TRANSMISION APC-02	BENJAMIN	RAM APC-02	7,200.0000	BAJA
107,252	1.00	PIEZA	FILTRO DE CABINA A/C FRAM CF11671	SERVICIO DE TRANSMISION APC-02	BENJAMIN	RAM APC-02	250.0000	BAJA
107,253	1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE DE MOTOR 6195OA	SERVICIO DE TRANSMISION APC-02	BENJAMIN	RAM APC-02	950.0000	BAJA
107,254	1.00	PIEZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PH10060	SERVICIO DE TRANSMISION APC-02	BENJAMIN	RAM APC-02	130.0000	BAJA
			MOTOR					
107,255	8.00	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR 0W40 RAM-4000 2021 PENZOIL	SERVICIO DE TRANSMISION APC-02	BENJAMIN	RAM APC-02	2,380.0800	BAJA

Total Pesos: Sin Iva: 11,160.0800

Observaciones: PENDIENTE MANTENIMIENTO FACTURA

BENJAMIN CASTILLO VALDIVIA
ELABORO

Ejercicio: 2022