AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.
CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604
AED120416NK6
6251008996
www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

Fecha Doc: 2026/10/21

Fecha Req: miércoles, 21 octubre 2026 10:05 / miércoles, 21 octubre 2026 10:30

Fecha de Impresion: miércoles, 21 octubre 2026, 11:37 AM

REQUISICION

No. AGEN-004169

Consecutivo Almacen: 13546

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
			VARIOS					
111,342	10.00	PIEZA	TORNILLO HEXAGONAL 1/2 X 1 1/2 COMPLETO	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	77.6800	BAJA
111,343	10.00	PIEZA	TORNILLO 1/2 X 2 1/2 HEXAGONAL ESTANDAR GRADO 5 COMPLETO	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	78.4000	BAJA
111,344	1.00	PIEZA	FILTRO HIDRAULICO 921999	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	1200.0000	BAJA
111,345	10.00	PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN 5/16	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	90.3000	BAJA
111,347	5.00	METRO	MANGUERA CRISTALINA 3/8 CON MALLA	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	55.5500	BAJA
111,348	5.00	METRO	MANGUERA CRISTALINA 5/16 CON MALLA	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	63.3500	BAJA
111,350	10.00	PIEZA	TORNILLO 1/4 X 4 ESTANDAR HEXAGONAL COMPLETO	REPARACION API-09	BENJAMIN		80.0000	BAJA
111,351	15.00	PIEZA	TORNILLO 1/4 X 2 ESTANDAR HEXAGONAL COMPLETO	REPARACION API-09	BENJAMIN		26.7900	BAJA
111,352	15.00	PIEZA	TORNILLO 1/4 X 1 1/2 HEXAGONALES	REPARACION API-09	BENJAMIN		15.0000	BAJA
111,353	15.00	PIEZA	TORNILLO 1/4 X 1 CABEZA HEXAGONAL	REPARACION API-09	BENJAMIN		20.3850	BAJA
			CONEXIONES					
111,346	10.00	PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/8	REPARACION API-09	BENJAMIN	DIAMOND API-09	90.3000	BAJA

Total Pesos: Sin Iva: 1,797.7550

Observaciones: REQUI TALLER REPARACION API-09

BENJAMIN CASTILLO VALDIVIA
ELABORO

Ejercicio: 2022