



Fecha Doc: 2025/10/21

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

Fecha Req: martes, 21 octubre 2025 14:46 / martes, 21 octubre 2025 14:59

Fecha de Impresión: martes, 21 octubre 2025, 03:59 PM

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

# REQUISICION

**No. ALL-000005**

Consecutivo Almacen: 10118

| Id           | Cantidad | Unidad | Articulo                                      | Especificaciones  | Solicito    | Maquina | Costo      | Prioridad |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| VARIOS       |          |        |                                               |                   |             |         |            |           |
| 71,792       | 10.00    | PIEZA  | CODO JIC #16 90 GRADOS HEMBRA Y MACHO         | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 0.0000     | BAJA      |
| 71,793       | 4.00     | PIEZA  | CONEXION #20 MACHO A MACHO #16 JIC            | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 0.0000     | BAJA      |
| 71,794       | 10.00    | PIEZA  | CONEXION #8 JIC MACHO                         | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 0.0000     | BAJA      |
| 71,795       | 8.00     |        | CONEXION TIPO CAMPANA 6 JIC HEMBRA A 4        | REPARACION APS-07 |             |         |            |           |
|              |          | PIEZA  | JIC MACHO                                     |                   | JOSE ROBLES |         | 286.4800   | BAJA      |
| 71,798       | 6.00     | PIEZA  | CONEXION TEE #6 JIC MACHO                     | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 391.9380   | BAJA      |
| 71,799       | 4.00     |        | CONEXION TIPO CAMPANA 12 JIC HEMBRA A 8       | REPARACION APS-07 |             |         |            |           |
|              |          | PIEZA  | JIC MACHO                                     |                   | JOSE ROBLES |         | 576.1200   | BAJA      |
| 71,800       | 10.00    |        | CONEXION T #8 JIC HEMBRA COSTADO CON DOS      | REPARACION APS-07 |             |         |            |           |
|              |          | PIEZA  | MACHJOS                                       |                   | JOSE ROBLES |         | 1,239.8000 | BAJA      |
| 71,801       | 10.00    | PIEZA  | CODO JIC #12 OP GRADOS HEMBRA Y MACHO         | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 1,575.2000 | BAJA      |
| 71,802       | 10.00    | PIEZA  | CODO #8 JIC HEMBRA Y MACHO 90 GRADOS          | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 889.8000   | BAJA      |
| 71,803       | 10.00    | PIEZA  | CODO 90° JIC #6 HEMBRA Y MACHO                | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 565.5000   | BAJA      |
| 71,804       | 10.00    | PIEZA  | CODO 90° JIC #4 HEMBRA Y MACHO                | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 520.3000   | BAJA      |
| 71,805       | 20.00    | PIEZA  | FEDULA PARA CLIMPAR NUMERO 4                  | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 865.4000   | BAJA      |
| 71,806       | 20.00    | PIEZA  | FEDULA PARA CLIMPAR NUMERO 6                  | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 1,038.8000 | BAJA      |
| 71,807       | 20.00    | PIEZA  | FEDULA PARA CLIMPAR NUMERO 8                  | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 1,115.4000 | BAJA      |
| 71,808       | 20.00    | PIEZA  | FEDULA #16 PARA CRIMPAR                       | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 3,618.8000 | BAJA      |
| 71,809       | 1.00     | PIEZA  | MANGUERA NUMERO 16 4 MALLAS EN ROLLO          | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 1,179.7860 | BAJA      |
| 71,810       | 30.00    | METRO  | MANGUERA #6 2 MALLAS                          | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 1,328.7000 | BAJA      |
| 71,811       | 30.00    | METRO  | MANGUERA #8 2 MALLAS                          | REPARACION APS-07 | JOSE ROBLES |         | 1,410.6000 | BAJA      |
| CONTROLES    |          |        |                                               |                   |             |         |            |           |
| 71,796       | 3.00     |        | MANOMETRO DE GLICERINA 3000 PSI 1/4 POSTERIOR | REPARACION APS-07 |             |         |            |           |
|              |          | PIEZA  | CARATULA 2,5 PUL EML                          |                   | JOSE ROBLES |         | 1,174.5000 | BAJA      |
| 71,797       | 5.00     |        | MANOMETRO DE GLICERINA 5000 PSI 1/4 POSTERIOR | REPARACION APS-07 |             |         |            |           |
|              |          | PIEZA  | CARATULA 2.5 PUL EML                          |                   | JOSE ROBLES |         | 1,761.7500 | BAJA      |
| Total Pesos: |          |        |                                               |                   | 19,538.8740 |         |            |           |

Observaciones:

FERNANDO RAMOS MENDOZA

Ejercicio: 2022

ELABORO