



Fecha Doc: 2026/02/13

Fecha Req: viernes, 13 febrero 2026 09:46 / viernes, 13 febrero 2026 09:55

Fecha de Impresion: viernes, 13 febrero 2026, 10:00 AM

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

MITTO-000081

Consecutivo Almacen: 10925

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
81,655	1.00	SERVICIO	REVISION Y CAMBIO DE TERMOSTATO EN TALLER	REPARACION DE RAM 4000	AARON RUIZ	RAM APC-02	0.0000	BAJA
81,656	2.00	PIEZA	MEGA ANTICONGELANTE CONCENTRADO 97% GALON DE	REPARACION DE RAM 4000	AARON RUIZ	RAM APC-02	366.5200	BAJA
81,657	1.00	PIEZA	4 O 5 LITROS USO VEHICULOS A GASOLINA	REPARACION DE RAM 4000	AARON RUIZ	RAM APC-02	0.0000	BAJA
81,658	1.00	PIEZA	MANGUERA PARA RADIADOR DE RAM 4000 6.2L	REPARACION DE RAM 4000	AARON RUIZ	RAM APC-02	0.0000	BAJA
		PIEZA	2021					
		PIEZA	MANGUERA PARA RADIADOR DE RAM 4000 6.2L					
		PIEZA	2021					

Total Pesos:

Sin Iva: 366.5200

Observaciones:

Ejercicio: 2022

Aaron Ruiz Gutierrez
ELABORO