



Fecha Req: viernes, 19 junio 2026 13:00 / viernes, 19 junio 2026 13:02

Fecha de Impresion: viernes, 19 junio 2026, 02:02 PM

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No. **BOLI-003107**

Consecutivo Almacen: 12267

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
96,121	1.00		ROTULA PARA BARRA DE DIRECCION DE SUPER DUTY APP-27	0 EN EXISTENCIA , DE QUEBRO ROTULA DE BARRA DE DIRECCION Y ESO SUJETA LA CABINA CON EL CHASIS , Y POR ESA CUASA LA BARRA DE LA DOBLE , LE PEGO AL ENFRIADOR DE ACEITE	DARIO ACUÑA	PICK UP F250 SUPER DUTY DOBLE CABINA		
96,122	1.00		ENFRIADOR DE ACEITE PARA MOTOR DE SUPER DUTTY	0 EN EXISTENCIA , AL MOMENTO DE QUEBFRARSE LA ROTULA , ROMPE EL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR	DARIO ACUÑA	PICK UP F250 SUPER DUTY DOBLE CABINA		

Total Pesos:

Sin Iva: 0.0000

Observaciones:

Ejercicio: 2022

JOANA SOTELO FLORES
ELABORO