



AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.
CENTAURO DEL NORTE No: 192 Col: REVOLUCION MEXICANA
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC, CP: 31572
AED120416NK6
6251008996
www.apexploredrilling.com.mx almacengralgrupoap@outlook.com

Fecha Req: sábado, 17 diciembre 2022 02:27

Fecha de Impresion: sábado, 17 diciembre 2022, 02:44

REQUISICION

No.: **TA-000463**

Consecutivo Almacen: 1902

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Prioridad
VARIOS						
12,121	24.00	PIEZA	MANGUERA 302-1 0 MOD.5020-10		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,122	4.00	PIEZA	CONEXION 10643-10-10 MOD.1200-1010		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,123	60.00	PIEZA	MANGUERA 3/8 SAE 100 R2 MOD.5020-06		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,124	12.00	PIEZA	CONEXION 10643-6-6 MOD.1200-0606		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,125	5.00	PIEZA	MANGUERA 722TC-16 MOD.5120-16		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,126	2.00	PIEZA	CONEXION 10643-16-16 MOD.4000-1616		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,127	24.00	PIEZA	MANGUERA 1/2 SAE 100 RE MOD.5020-08		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,128	4.00	PIEZA	CONEXIONES 10643-8-8 MOD.1200-0808		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,129	2.00	PIEZA	COPL 3HTF3		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,130	2.00	PIEZA	COPL HT3F3		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,131	2.00	PIEZA	CONECTOR 2404-4-6		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,132	2.00	PIEZA	CONECTOR 2404-6-6		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,133	2.00	PIEZA	COPL 3HTF3		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,134	2.00	PIEZA	COPL HT3F3		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,135	2.00	PIEZA	CONECTOR 2404-6-6		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,136	2.00	PIEZA	CONECTOR 6505-6-6		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,139	1.00	PIEZA	COPL 3HTF3		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,142	1.00	PIEZA	COPL HT3F3		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,144	1.00	PIEZA	CONECTOR 2404-6-6		SUPERVISOR YUBER	ALTA
12,145	1.00	PIEZA	CONECTOR 6505-4-6		SUPERVISOR YUBER	ALTA

Observaciones:

Jaime Aguirre
ELABORO