



Fecha Doc: 2024/02/03

Fecha Req: sábado, 03 febrero 2024 11:12 / sábado, 03 febrero 2024 11:12

Fecha de Impresión: sábado, 03 febrero 2024, 11:12

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **LG-000688**

Consecutivo Almacen: 4683

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
BANCO							
31.922	1.00	PIEZA	BANCO DE VALVULAS 1800 REPARADO	CAMBIO DAÑADO		CRISTOBAL CONTRERAS	BAJA
CHUCK							
31.920	1.00	PIEZA	COPLER DE MOTOR DE ROTACION DE 1800	CAMBIO DAÑADO		CRISTOBAL CONTRERAS	BAJA
MOTOR							
31.921	1.00	PIEZA	MOTOR REXROTH A6VM107HZ3/63W PARA 1800	CAMBIO DAÑADO		CRISTOBAL CONTRERAS	BAJA

Observaciones: MATERIAL YA RECIBIDO

Jannette Garcia
ELABORO