



Fecha Doc: 2024/02/05

Fecha Req: lunes, 05 febrero 2024 10:44 / lunes, 05 febrero 2024 11:42

Fecha de Impresion: lunes, 05 febrero 2024, 11:42

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **BO-000694**

Consecutivo Almacen: 4694

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS							
32,238	1.00		VALVULA CHECK DEL VENTILADOR	DAÑADA	JOHNATAN		ALTA
32,239	1.00		BOMBA DE INYECCION	DAÑADA	JOHNATAN		ALTA
32,245	1.00	PIEZA	VALVULA RV10=23A/35M200	DAÑADA	JOHNATAN		ALTA
32,254	1.00	PIEZA	CODO DE TURBO PARA MOTOR CUMINS	DAÑADA	MECANICO		BAJA
32,255	4.00	PIEZA	ABRAZADERAS DE 3" DE FLEJE	DAÑADA	MECANICO		BAJA
32,256	4.00	PIEZA	ABRAZADERAS DE 2 1/2" DE FLEJE	DAÑADA	MECANICO		BAJA
32,257	1.00	PIEZA	MOTOR HYD PARA ABANICO	DAÑADA	MECANICO		BAJA
32,258	1.00	PIEZA	VALVULA TUBULAR DE RETORNO	DAÑADA	MECANICO		BAJA
BANCO							
32,241	1.00		VALVULA (VALVE-D HOLD BACK PRESURE) RX0002197 (DARV10-26A-0-N-30) PARA ECR18	DAÑADA		JOHNATAN	ALTA
32,243	1.00	PIEZA	VALVULA DE VELOCIDAD DE ROTACION (VALVE-C ROTATION SPEED) RX0002198 (PR10-32A-0-N-08) PARA ECR18	DAÑADA		JOHNATAN	ALTA

Observaciones:

Ejercicio: 2022

Karla Faviola Escamilla
ELABORO