



Fecha Doc: 2024/02/16

Fecha Req: viernes, 16 febrero 2024 10:46 / viernes, 16 febrero 2024 12:52

Fecha de Impresion: viernes, 16 febrero 2024, 12:52

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **TA-001172**

Consecutivo Almacen: 4778

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS							
32,740	1.00	PIEZA	RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO MOTOR CUMMINS A3934486	TALLER MOTOR CUMMINS		ARMANDO BAHENA	BAJA
BOMBA							
32,745	1.00	PIEZA	BOMBA DE AGUA CONO GRANDE	TALLER MOTOR CUMMINS		ROBLES	BAJA
FERRETERIA							
32,734	5.00	PIEZA	DISCO LAMINADO 4 1/2 X 7/8	HERRERIA		PEDRO	BAJA
32,743	1.00	PIEZA	SILICON RTV ROJO 700-bb	TALLER MOTOR CUMMINS		ALEXIS KU	BAJA
HERRAMIENTA							
32,733	10.00	PIEZA	DISCO DE CORTE METAL INOX 4-1/2x 0.040x7/8pulg.	HERRERIA		PEDRO	BAJA
LIMPIEZA							
32,742	1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE CARBURADOR Y PARTES (CARBUCLEAN)	TALLER		ALEXIS KU	BAJA
LUBRICACION							
32,738	2.00	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR 15W40 CUBETA 19LT	TALLER MOTOR CUMMINS		JOSE ROBLES	BAJA
MOTOR							
32,735	2.00		FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD LF3000 (FILTRO ACEITE BALDWIN BD103)	TALLER MOTOR CUMMINS		JOSE ROBLES	BAJA
32,736	2.00	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5052	TALLER MOTOR CUMMINS		JOSE ROBLES	BAJA
32,737	2.00	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA FS1212 FLEETGUARD	TALLER MOTOR CUMMINS		JOSE ROBLES	BAJA
32,739	1.00	PIEZA	RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO MOTOR CUMMINS 67639	TALLER MOTOR CUMMINS		ARMANDO BAHENA	BAJA
32,741	1.00	PIEZA	EMPAQUE DE CARTER MOTOR CUMMINS 8.3	TALLER MOTOR CUMMINS		ARMANDO BAHENA	BAJA
32,744	1.00	PIEZA	BANDA PARA MOTOR CUMMINS 8.3 (K080670)	TALLER MOTOR CUMMINS		ROBLES	BAJA
32,752	1.00	PIEZA	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA MOTOR CUMMINS 8.3	TALLER MOTOR CUMMINS		ROBLES	BAJA
SEGURIDAD							
32,732	1.00	PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	SEGURIDAD		ARMANDO BAHENA	BAJA
32,753	1.00	PIEZA	CHALECO NARANJA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD		ROBLES	BAJA

Observaciones:

SAUL LUCERO
ELABORO

Ejercicio: 2022