



Fecha Doc: 2024/05/27

Fecha Req: lunes, 27 mayo 2024 10:30 / lunes, 27 mayo 2024 10:31

Fecha de Impresion: lunes, 27 mayo 2024, 11:31

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **AD-000300**

Consecutivo Almacen: 5479

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS							
37,449	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y/O CAMBIO DE BUJIAS	REQUIERE REVISION POR QUE LA UNIDAD NO TRABAJO	EROS PALACIOS	RAM APC-02	BAJA
37,450	1.00	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y/O CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	REQUIERE REVISION POR QUE LA UNIDAD NO TRABAJO	EROS PALACIOS	RAM APC-02	BAJA

Observaciones: REPARACION BOMBA GASOLINA APC 02

Ejercicio: 2022

Jorge Pedregon
ELABORO