



Fecha Doc: 2025/04/08

Fecha Req: martes, 08 abril 2025 17:21 / martes, 08 abril 2025 17:23

Fecha de Impresión: martes, 08 abril 2025, 18:23

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **LI-000071**

Consecutivo Almacen: 8183

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
54,282	1.00	SERVICIO	REPARACIÓN DE COPLE PARA FLECHA	REPARACION	SAUL LUCERO , JOSE ROBERTO	SAUL LUCERO , JOSE ROBERTO	19,024	BAJA
54,283	1.00	SERVICIO	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ELEVADOR	REPARACION	SAUL LUCERO , JOSE ROBERTO	SAUL LUCERO , JOSE ROBERTO	19,024	BAJA
TOMA DE FUERZA								
54,281	2.00	PIEZA	COPLE ESTREADO DE TOMA DE FUERZA	REPOSICION	SAUL LUCERO , JOSE ROBERTO	SAUL LUCERO , JOSE ROBERTO	19,024	BAJA

8,438.5688

Observaciones:

ALMA TREVIZO
ELABORO

Ejercicio: 2022