



Fecha Doc: 2025/04/11

Fecha Req: viernes, 11 abril 2025 11:33 / viernes, 11 abril 2025 11:33

Fecha de Impresion: viernes, 11 abril 2025, 12:33

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

Nº **MTO-000134**

Consecutivo Almacen: 8224

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
54,544	1.00		REPARACION DE PEDAL DE NISSAN APC-01 SE APLICA SOLDADURA A PEDAL PARA REPARACION	REPARACION POR PEDAL QUEBRADO				
		SERVICIO			saul l.	NISSAN APC-01	5,172.4138	MEDIA

5,172.4138

Observaciones:

SAUL LUCERO
ELABORO

Ejercicio: 2022