



Fecha Doc: 2026/05/08

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

Fecha Req: viernes, 08 mayo 2026 09:50 / viernes, 08 mayo 2026 09:55

Fecha de Impresion: viernes, 08 mayo 2026, 10:56 AM

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

AGEN-002771

Consecutivo Almacen: 11834

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
90,823	10.00		TORNILLO 12 MM X 1 X 1.75 CABEZA ALLEN	PARA REPARACION DE GD-200	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD200H	AP0000	BAJA
90,824	1.00	PIEZA	TORNILLO 1/2 X 1 ESTANDAR HEXAGONAL COMPLETO	PARA REPARACION DE GD-200	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD200H	AP0100	BAJA
90,825	3.00		SILICON LOCTITE 939643 GRIS DE ALTO DESEMPEÑO	PARA REPARACION DE GD-200				
		PIEZA	TUBO 80 ML		BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD200H	AP0110	BAJA
90,826	10.00	PIEZA	FEDULA PARA CLIMPAR NUMERO 8	PARA REPARACION DE GD-200	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD200H	AP0200	BAJA
90,827	25.00	METRO	MANGUERA #6 2 MALLAS	PARA REPARACION DE GD-200	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD200H	AP0250	BAJA
90,828	30.00	METRO	MANGUERA #8 2 MALLAS	PARA REPARACION DE GD-200	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD200H	AP0300	BAJA

Total Pesos:

Sin Iva: 15,555.5140

Observaciones:

BENJAMIN CASTILLO VALDIVIA

Ejercicio: 2022

ELABORO