



Fecha Doc: 2026/06/05

Fecha Req: jueves, 04 junio 2026 17:50 / viernes, 05 junio 2026 09:00

Fecha de Impresion: viernes, 05 junio 2026, 10:00 AM

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

AGEN-003003

Consecutivo Almacen: 12128

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
94,094	1.00	KIT	KIT DE FRENOS HOKT-232	APP-30	BENJAMIN	NISSAN APP-30	272.3800	BAJA
94,095	1.00	PIEZA	JALON COMPLETO 2 PULG	APP-30	BENJAMIN	NISSAN APP-30	131.7400	BAJA
94,100	1.00	PIEZA	CONEXION HIDRAULICA #6	URGENCIA PARA API-04	BENJAMIN	NORTHWEST API-04	03.0000	BAJA
94,103	1.00		ADAPTADOR PARA DADO CUADRO DE 3/4 HEMBRA	URGENCIA PARA API-04				
		PIEZA	A 1/2 MACHO URREA ALTO IMPACTO (NEGRO)		BENJAMIN	COREBOX API-07	309.8600	BAJA
94,104	1.00		ARRANCADOR INSTANTANEO EN LATA SPRAY 310	URGENCIA PARA API-04				
		PIEZA	MG. USO MAQUINARIA		BENJAMIN	COREBOX API-07	52.9600	BAJA
FERRETERIA								
94,102	3.00	PIEZA	CINTA AISLANTE NEGRA 18.4 X 18M TEMPLEX AP	URGENCIA PARA API-04	BENJAMIN	COREBOX API-07	69.8100	BAJA
HERRAMIENTA								
94,097	2.00	PIEZA	FLEXOMETRO ANTI-IMPACTO 5-8 MTS. 16 PULG. TRUPPER	APP-04	BENJAMIN	NISSAN APP-30	198.3400	BAJA
LIMPIEZA								
94,099	1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE CARBURADOR Y PARTES (CARBUCLEAN)	mantenimiento	BENJAMIN		51.7200	BAJA
LUBRICACION								
94,101	1.00	PIEZA	INYECTOR DE GRASA 14 OZ	URGENCIA PARA API-04	BENJAMIN	NORTHWEST AP	504.0000	BAJA
94,105	3.00	PIEZA	ACEITE HIDRAULICO DTH300 CUBETA 19LTS CONSIGNA	URGENCIA PARA API-04	BENJAMIN	COREBOX API-07	152.2300	BAJA
TORNILLERIA								
94,096	4.00	PIEZA	TORNILLO 3/8 X 2 PULG. ESTANDAR CABEZA HEXAGONAL	APP-04	BENJAMIN	NISSAN APP-30	APB-2820	BAJA

Total Pesos:

Sin Iva: 3,848.4220

Observaciones:

FERRETERIA BOLIVAR

BENJAMIN CASTILLO VALDIVIA

Ejercicio: 2022

ELABORO