



Fecha Doc: 2026/07/15

Fecha Req: miércoles, 15 julio 2026 08:41 / miércoles, 15 julio 2026 08:54

Fecha de Impresión: miércoles, 15 julio 2026, 09:54 AM

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

AGEN-000366

Consecutivo Almacen: 12531

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
98,793	1.00	PIEZA	COPLER BOWIE PARA BOMBA ELECTRICA Y MOTOR HIDRAULICO DE GD300 USO API-11	REPARACIÓN API-11 PY. BOLIVAR	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD-300	11532.0001USD (17.49)	BAJA
98,795	1.00	PIEZA	FILTRO 100024 DE SUCCION ALTA PRESION GD200 Y GD300 EML	REPARACIÓN API-11 PY. BOLIVAR	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD-300	650.0001	BAJA
98,796	1.00	PIEZA	FILTRO 100023 HIDRAULICO GRANDE DE RETORNO GD200 Y GD300 EML	REPARACIÓN API-11 PY. BOLIVAR	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD-300	650.0001	BAJA
98,797	1.00	PIEZA	BOMBA PRINCIPAL USO EN GD300	REPARACIÓN API-11 PY. BOLIVAR	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD-300	650.0001USD (17.49)	BAJA
BOMBA								
98,794	1.00	PIEZA	BOMBA SECUNDARIA GD300 (200001)	REPARACIÓN API-11 PY. BOLIVAR	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD-300	750.0001	BAJA
CONTROLES								
98,798	1.00	PIEZA	BLOCK DE VALVULAS GD300 (PVG-32) (210045)	REPARACIÓN API-11 PY. BOLIVAR	BENJAMIN CASTILLO	GEOTOP GD-300	435.0001	BAJA
TRANSMISION								
98,799	1.00	PIEZA	TRANSMISIÓN FUNK 4 SPEED HMD2355D0 (210449) D1500 API-09	REPARACIÓN API-09 PY. CUSI	BENJAMIN CASTILLO	DIAMOND API-09	119750.0000	BAJA

Total Pesos:

Sin Iva: 303,042.1162

Total Dolares:

9,003.3800 USD

Observaciones:

Ejercicio: 2022

ALMA TREVIZO
ELABORO