



AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.
CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604
AED120416NK6
6251008996
www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

Fecha Doc: 2026/08/27
Fecha Req: jueves, 27 agosto 2026 12:20 / jueves, 27 agosto 2026 12:22
Fecha de Impresion: jueves, 27 agosto 2026, 01:25 PM

REQUISICION

No. **AGEN-003675**

Consecutivo Almacen: 13011

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
104,016	2.00	KIT	KIT DE REPARACION PARA EL MOTOR DE ROTACION DE TERMITA GD-50BTD	PARA USO EN REPARACION DE MOTORES EN BOLIVAR	BENJAMIN	GEOTOP GD-50BTD	1,600.0000	BAJA

Total Pesos: Sin Iva: 1,600.0000

Observaciones:

Ejercicio: 2022 BENJAMIN CASTILLO VALDIVIA
ELABORO