



Fecha Doc: 2023/11/27

Fecha Req: lunes, 27 noviembre 2023 07:53 / lunes, 27 noviembre 2023 08:44

Fecha de Impresion: lunes, 27 noviembre 2023, 08:45

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **LG-000592**

Consecutivo Almacen: 4321

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS							
29,712	1.00		POLEA TENSORA DE MOTOR 6.8	MANTENIMIENTO A FORD SUPER DUTY 250 2009	JULIO ROMO	FORD APP-09	MEDIA
29,713	1.00		PALANCA DE DIRECCIONES	CAMBIO POR DAÑO A FORD F-150 2013	JULIO ROMO	FORD APP-05	MEDIA
29,714	1.00		BANDA DE MOTOR PARA CAMIONETA FORD F-150	CAMBIO POR DAÑO, SE REVENTO, FORD F-150 2013	JULIO ROMO	FORD APP-05	ALTA
29,715	1.00		POLEA TENSORA COMPLETA	CAMBIO POR DAÑO FORD F-150 2013	JULIO ROMO	FORD APP-05	ALTA
29,716	1.00		POLEA TENSORA COMPLETA	CAMBIO POR DAÑO, FORD SUPER DUTY 2009	JULIO ROMO	FORD APP-09	ALTA
29,717	1.00		POLEA LOCA COMPLETA	CAMBIO POR DAÑO FORD F-150 2013	JULIO ROMO	FORD APP-05	ALTA
29,718	1.00		POLEA DEL COMPRESOR	CAMBIO POR DAÑO FORD F-150 AÑO 2013	JULIO ROMO	FORD APP-05	ALTA

Observaciones:

ABRAHAM CASTRO
ELABORO

Ejercicio: 2022