



Fecha Doc: 2024/03/21

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

Fecha Req: jueves, 21 marzo 2024 16:00 / jueves, 21 marzo 2024 16:12

Fecha de Impresion: sábado, 23 marzo 2024, 13:44

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **TA-001200**

Consecutivo Almacen: 5043

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS							
34,872	1.00	PIEZA	ASERSOR PARA DESENGRASANTE	DESENGRASAR MAQUINA	JOSE ROBLES		BAJA
34,874	4.00	PIEZA	CONEXION BAJO MUESTRA	REPARACION	JOSE ROBLES	CORTECH APS-06	BAJA
34,875	4.00		REDUCCION CAMPANA #16 JIC A	REPARACION			
		PIEZA	#12 MACHO JIC		JOSE ROBLES	CORTECH APS-06	BAJA
34,876	4.00		REDUCCION #12 HEMBRA JIC A	REPARACION			
		PIEZA	#8 MACHO JIC		JOSE ROBLES	CORTECH APS-06	BAJA
34,877	2.00	PIEZA	VALVULA CHECK SEGUN MUESTRA	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,878	2.00	PIEZA	CONEXION MACHO #4 SEGUN MUESTRA	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,879	2.00	PIEZA	CONEXION HEMBRA #4 SEGUN MUESTRA	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,881	1.00	PIEZA	TENSOR MOTOR CUMMINS 3976831	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,882	1.00	PIEZA	TENSOR MOTOR CUMMINS 3976824	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,883	1.00	PIEZA	BANDA K080645 (8PK1643)	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,885	15.00		TORNILLO 1/2X2" ROSCA FINA	REPARACION			
		PIEZA	CAB ALLEN		JOSE ROBLES		BAJA
34,886	1.00	PIEZA	VALVULA HIDRAULICA EP63-E1361	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,887	1.00	PIEZA	VALVULA HIDRAULICA CPC30-E2211	REPARACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,889	10.00	PIEZA	TORNILLO 12MMX70MM PASO 1.25	REPARACION	JOSE ROBLES	BOMBA 435 07 APB-07	BAJA
34,890	10.00	PIEZA	TORNILLO 12MMX80MM PASO 1.25	REPARACION	JOSE ROBLES	BOMBA 435 07 APB-07	BAJA
34,891	1.00	PIEZA	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	REPARACION	JOSE ROBLES	BOMBA 435 07 APB-07	BAJA
34,892	3.00	PIEZA	GRASA EN AEROSOL	LUBRICACION	JOSE ROBLES		BAJA
34,893	40.00		TORNILLO CAB. ALLEN 8MMX25MM	REPARACION			
		PIEZA	PASO 1.25		JOSE ROBLES		BAJA
34,894	1.00	PIEZA	TAPA PARA BOMBA 435 LADO FLECHA	REPARACION	JOSE ROBLES	BOMBA 435 07 APB-07	BAJA
34,895	1.00	PIEZA	INDICADOR DE VOLTAJE 12V LTS	REPARACION	JOSE ROBLES	BOMBA 435 07 APB-07	BAJA
34,896	1.00	PIEZA	BATERIA B435 12 VOLTS	REPARACION	JOSE ROBLES	BOMBA 435 07 APB-07	BAJA
CONTROLES							
34,888	4.00		MANOMETRO 2.5PULG 5000 PSI	REPARACION			
		PIEZA	POSTERIOR 1/4 PULG		JOSE ROBLES		BAJA
LIMPIEZA							
34,871	2.00	PIEZA	DESENGRASANTE 20LT	DESENGRASAR MAQUINA	JOSE ROBLES		BAJA
MOTOR							
34,880	1.00		ALTERNADOR 24V PARA ECR18 Y1800	REPARACION			
		PIEZA	NUEVO		JOSE ROBLES		BAJA
34,884	2.00		BANDA PARA MOTOR CUMMINS (8PK1773	REPARACION			
		PIEZA	/ 8PK1775)		JOSE ROBLES		BAJA
TORRE							
34,873	1.00		TORRE DE MORDAZAS (SHAFT N°3	APS-02			
		PIEZA	1800 11CSD4010115)		JOSE ROBLES	CORTECH APS-02	BAJA

Observaciones:

ALMA TREVIZO
ELABORO

Ejercicio: 2022