



REQUISICION

No.: **BO-000700**
Consecutivo Almacen: 5245

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS							
36,085	1.00	PIEZA	RELEVADOR DE SOBRECARGA SHNEIDER LRD3361	REPARACIONES MAQUINAS DE INTERIOR	RESIDENCIA	GEOTOP GD200H API-10	BAJA
36,086	2.00	PIEZA	CONTACTOR MAG. TRIPOLAR 80A 220V	REPARACIONES MAQUINAS DE INTERIOR	RESIDENCIA	GEOTOP GD200H API-10	BAJA
36,087	1.00	PIEZA	VOLTIMETRO 0-500VAC DIGITAL DHC3P-A/V 100=240 VAC 50/60 HZ	REPARACIONES MAQUINAS DE INTERIOR	RESIDENCIA	GEOTOP GD200H API-10	BAJA
36,088	1.00	PIEZA	TRANSFORMADOR LAYMON:440-120 250 VA	REPARACIONES MAQUINAS DE INTERIOR	RESIDENCIA	GEOTOP GD200H API-10	BAJA
36,089	1.00	PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 250 AMP	REPARACIONES MAQUINAS DE INTERIOR	RESIDENCIA	GEOTOP GD-300HR API-10	BAJA
36,090	1.00	SERVICIO	SERVICIO TÉCNICO POR INSTALACION	REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO	RESIDENCIA		BAJA

Observaciones: