


REQUISICION

No.:AG-001458
Consecutivo Almacen: 6569

Id		Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Prioridad
VARIOS								
43,179	8.00	PIEZA	CONEXION JIC PRENSABLE #10	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,180	8.00	PIEZA	CONEXION JIC PRENSABLE #12	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,181	15.00	METRO	MANGUERA #10 DOS MALLAS	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,182	15.00	METRO	MANGUERA #12 DOS MALLAS	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,186	24.00		GUANTE DE NYLON NEGRO CON NITRILO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	SOLIDO EN LA PALMA T-XL		SEBASTIAN	BAJA		
43,192	1.00		BOTA DIELECTRICA CON CASQUILLO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	T-14		SEBASTIAN	BAJA		
43,193	1.00	PIEZA	CINTA AISLAR CAFE	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,197	1.00	PIEZA	GATO HIDRAULICO DE PISO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,198	1.00	PIEZA	FOCO DE DOS POLOS	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,199	1.00	PIEZA	ACUMULADOR APP-10	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,200	2.00		BALERO 6012 PARA WIRELINE API-10	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA	API-11		SEBASTIAN	BAJA		
ESTOPERO								
43,211	2.00	PIEZA	CONEXION RAPIDA DE ESTOPERO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
FERRETERIA								
43,209	6.00	KILOGRAMO	SOLDADURA 7018 1/8pulg.	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
HERR. BARRENACION HQ								
43,210	2.00		COPLE CANDADO HEXAGONAL (LOCKING COUPLING, HQ FULL HOLE) 3545410	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA			SEBASTIAN	BAJA		
LIMPIEZA								
43,194	1.00	PIEZA	ROLLO DE TELA ABSORBENTE 31M	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
LUBRICACION								
43,206	4.00		ACEITE PARA MOTOR 15W40 CUBETA	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA	19LT		SEBASTIAN	BAJA		
43,207	10.00		ACEITE HIDRAULICO DTH300 CUBETA	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA	19LT		SEBASTIAN	BAJA		
43,208	4.00	PIEZA	ACEITE DTE 26	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
MOTOR								
43,201	2.00		FILTRO DE AIRE SAKUR AH7912	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA	(46405 MOTOR KUBOTA)		SEBASTIAN	BAJA		
43,202	4.00	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5052	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,203	1.00		FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD LF3000 (FILTRO ACEITE BALDWIN BD103)	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA			SEBASTIAN	BAJA		
43,204	1.00		FILTRO DE AIRE SECUNDARIO RS3996	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA	P/ECR18		SEBASTIAN	BAJA		
43,205	4.00	PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1251	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
PAPELERIA								
43,195	20.00	PIEZA	MARCADOR PERMANENTE GRUESO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,196	12.00	PIEZA	MARCADOR PERMANENTE DELGADO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,212	1.00	PIEZA	CARTUCHO EPSON 544 TINTA NEGRA	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,213	1.00	PIEZA	GRAPADORA	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
SEGURIDAD								
43,183	40.00	PIEZA	ALMOHADILLA PARA FILTRO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN	BAJA		
43,184	1.00		FILTRO PARA MASCARILLA (PAR DE CARTUCHO VAPOR/ACIDOS 6003)	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA			SEBASTIAN	BAJA		
43,185	4.00		LENTE DE MALLA DE ALAMBRE NEGRO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PIEZA	GROSOR 0.5MM		SEBASTIAN	BAJA		
43,187	48.00		GUANTE DE NITRILO AZUL PUÑO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	DE SEGURIDAD		SEBASTIAN	BAJA		
43,188	1.00		BOTA DIELECTRICA CON CASQUILLO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	T-9		SEBASTIAN	BAJA		
43,189	4.00		BOTA DIELECTRICA CON CASQUILLO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	T-7		SEBASTIAN	BAJA		
43,190	1.00		BOTA DIELECTRICA CON CASQUILLO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	T-6		SEBASTIAN	BAJA		
43,191	2.00		BOTA DIELECTRICA CON CASQUILLO	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR				
		PAR	T-8		SEBASTIAN	BAJA		



AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.
CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A
CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604
AED120416NK6
6251008996
www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

Fecha Req: martes, 01 octubre 2024 17:45
Fecha de Impresion: miércoles, 02 octubre 2024, 11:01

REQUISICION

43,217	1.00		LONA REFLEJANTE BARRICADA INTERIOR	para surtir requi de bolivar			
		PIEZA	MINA		sebastian		BAJA
43,218	1.00	PIEZA	PILA PARA DETECTOR MSA	para surtir requi de bolivar	sebastian		BAJA
43,275	1.00	PIEZA	LONA PARA BARRICADA SUPERFICIE	PARA SURTIR REQUI BOLIVAR	SEBASTIAN		BAJA

Observaciones: