



Fecha Doc: 2025/08/20

Fecha Req: miércoles, 20 agosto 2025 15:33 / miércoles, 20 agosto 2025 15:46

Fecha de Impresion: miércoles, 20 agosto 2025, 16:46

AP EXPLORE DRILLING, S.A. DE C.V.

CALLE PUENTE #1643, CAMPO 2A No: 1643 Col: CAMPO 2A

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CP: 31604

AED120416NK6

6251008996

www.apexploredrilling.com.mx almacenap23@gmail.com

REQUISICION

No.: **BO-001948**

Consecutivo Almacen: 9611

Id	Cantidad	Unidad	Articulo	Especificaciones	Solicito	Maquina	Costo	Prioridad
VARIOS								
65,613	1.00	PIEZA	MANGUERA NUMERO 12 DE 1.60 METROS DE 4 MALLAS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,614	2.00	PIEZA	MANGUERA DE NUMERO 10 DE 6 METROS DE 4 MALLAS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,615	2.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 10 DE 3.20 MTS DE 4 MALLAS CON CONEXION JIC GURATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,616	1.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 16 DE 3.40 MTS DE 4 MALLAS CON CONEXION JIC GURATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,617	2.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 16 DE 2.15 MTS DE 4 MALLAS CON CONEXION JIC GURATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,618	2.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 16 DE 4 MALLAS DE 4.40 MTS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,619	1.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 10 DE 2 MALLAS DE 4.40 MTS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,620	1.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 6 DE 4 MALLAS DE 4.50 MTS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,621	1.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 6 DE 4 MALLAS DE 4.20 MTS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO, QUE YA ESTEN ENCRIPADAS SOLOPARA CAMBIAR LAS DE PASA MURO A LA UNIDAD DE ROTACION	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
65,622	1.00	PIEZA	MANGUERA DEL NUMERO 6 DE 4 MALLAS DE 4.20 MTS CON CONEXION JIC GIRATORIA HEMBRA	DESGASTE DE MANGUERA DE LA MAQUINA APS-05.MANTENIMIENTO CORRECTIVO, QUE YA ESTEN ENCRIPADAS SOLOPARA CAMBIAR LAS DE PASA MURO A LA UNIDAD DE ROTACION	SEBASTIAN ARRAÑO	EVERDIGM APS-05	0.0000	ALTA
				TOTAL PAGO:				

Observaciones:

Ejercicio: 2022

DOLORES SOTELO
ELABORO